

KRISTALIZACIJA



- Sastoje se u izdvajajući čvrste faze koja se nalazi u tekućem stanju tj. u izdvajajući čvrste otopljeni tvari iz otopine
- To je jedan od najvažnijih načina dobivanja čvrstih tvari u čistom obliku
- Kristali su čvrsta, kemijski homogena tijela, koja imaju pravilan oblik
- U tehnologiji se raznovrsni oblici kristala koriste za dobivanje tvari u obliku kristala određenog oblika, boje i svojstava

- Veliki utjecaj na navedene parametre ima temperatura kristalizacije, zatim proces hidratacije
- Poseban oblik i vrsta kristala su kristalo hidrati (npr. kuhinjska sol) koji imaju određenu napetost para (Glauberova sol)
- Za proces kristalizacije veoma je važna koncentracija otopljeni tvari u otopini
- Tako otopina koja sadrži maksimalnu količinu otopljeni tvari naziva se zasićena otopina

- Ako se npr. sniže temperatura otopine hlađenjem ili ako se udaljuje iz otopine dio otopala ishlapljenjem ili otparavanjem, narušava se faza ravnoteže uslijed čega otopina postaje prezasićena
- Dio otopljeni tvari prelazi u čvrstu fazu, formirajući kristale određene strukture
- Za dobivanje kristala treba se pomaknuti ravnotežna faza (otopina treba biti prezasićena)
- Kod toga je potrebno da dolazi do stvaranja najsitnijih kristalnih jezgri – centara iz kojih nastaju kristali određene veličine (kontrolirano stvaranje veličina kristala)


- Proces kristalizacije dijelimo na:
 1. Stvaranje jezgri uslijed narušavanja ravnoteže faza
 2. Rast nastalih jezgri u otopini
- Za stvaranje velikog broja jezgara pogoduje brzo hlađenje, energično miješanje, visoka temperatura i mala molekularna težina otopljeni tvari
- Mali broj jezgri daju krupne kristale, a obrnuto se dobivaju sitni kristali (pločastog ili igličastog oblika)
- Prijenos tvari potrebnih za rast kristala u nepomičnoj sredini nastaje uslijed difuzijskih i konvekcijskih struja nastalih u otopini u isto vrijeme sa rastom kristala

METODE KRISTALIZACIJE I UREĐAJI




1. Kristalizacija sa uklanjanjem jednog dijela otapala
2. Kristalizacija bez uklanjanja otapala
 - Kontinuirana i diskontinuirana
 - KONTINUIRANA – rašireniji tip, veliki uređaji, ali bolja homogenizacija
 - DISKONTINUIRANA – u velikim uređajima, veliki utrošak ručnog rada, kristalni oblik nije uvijek homogen
 - AD1) a) otparavanje sa kristalizacijom
 - b) kristalizacija sa zračnim hlađenjem
 - c) vakuum kristalizacija

- Otparavanje (ishlapljivanje) se vrši kod atmosferskog tlaka, dugo traje (za kristalizaciju soli iz morske vode u solanama – veliki bazeni)
 - Za bržu kristalizaciju treba skratiti put prema centrima kristalizacije ili intenzivnim miješanjem ostvariti brzo strujanje otopine
- PUŽNI KRISTALIZATOR**
- Horizontalno korito sa miješalicom (preko zupčanika)
 - Mješalica rotira 2 o/min.
 - Prirodno hlađenje otopine
 - Radi miješanja kristalizacija je 6-7 puta brža




PUŽNI KRISTALIZATOR




**Swenson-Walker
KRISTALIZATOR**

- NJIHAJUĆI KONTINUIRANI KRISTALIZATOR**
- Plitko otvoreno korito (pod kutem na valjcima) i neprekidno se njiše
- BUBNJASTI KONTINUIRANI ROTIRAJUĆI KRISTALIZATOR**
- Cilindrični bubanj koji se oslanja na dva para rotirajućih potpornih valjaka
 - Za smanjenje topline (gubici) sa vanjske strane stavlja se sloj izolacije
 - Za sprečavanje ljepljenja kristala za stijenke služe parne cijevi
 - Nad otopinom se pomoću ventilatora propušta struja zraka koja odnosi pare otapala








KORITASTI NJIŠUĆI KRISTALIZATOR



DISKONTINUIRANI VAKUUM KRISTALIZATOR

- **Princip vakuum hlađenja:** otopina se smjesti u zatvoreni aparat i ako se u njemu stvori vakuum, uslijed samo hlapljenja, otopina se hlađi do temperature koja odgovara napetosti para nad otopinom
- Kao sa mješalicom sa spojeno parno-mlaznom vakuum pumpom (ejektor) i glavni kondenzator
- Za odsisavanje zraka iz kondenzatora služi pomoćni trostepeni agregat koji se sastoji od 3 ejektora i kondenzatora
- Po potrošnji energije za stvaranje vakuuma, ekonomičniji su višestepeni vakuum kristalizatori






➤ **Kapacitet ovisi o:**

1. dužini bubnja,
2. stupnju uranjanja u tekućinu,
3. svojstvu tekućine,
4. temperaturi skručivanja tekućine,
5. temperaturi rashladne vode

➤ **Manja temperatura – manji kapacitet (rashladna voda oduzima manju količinu topline otopini)**

➤ **Prezasićena otopina ima 2 stadija:**

1. Metastabilni stadij (rast kristala)
2. Labilni stadij (stavljanje centra kristalizacije)



BILANCA MATERIJALA

$$G_1 = G_2 + G_{kr} + W$$

G_1 , G_2 , G_{kr} = težina početne otopine, matičnog luga i kristala (kg)

W = težina ishlapljenog otapala

KOLIČINA IZDVOJENIH KRISTALA

$$G_{kr} = \frac{G_1(B_1 - B_2) - WB_2}{B_{kr} - B_2}$$

B_1 , B_2 = koncentracija početne otopine i matičnog luga u težinskim udjelima

B_{kr} = odnos molekularnih težina otopljenih tvari i kristalohidrata

