

## **Fungilab ALPHA**

### **Kratki opis metode**

*Uređaj služi za mjerenje viskoznosti tekućih i viskoznih materijala. Materijal se stavlja u odgovarajuće posudice i po potrebi temperira. Odgovarajuća mjerna vratila (spindles) uranjaju se u posudice i starta mjerenje. Na osnovu otpora koji materijal pruža pri okretanju vratila uređaj određuje viskoznost*

### **Namjena**

*Određivanje viskoznosti tekućih i viskoznih materijala.*

### **Tehničke značajke**

*Vratila:*

*Standard spindles: L1, L2, L3, L4*

*Broj okretaja vratila: 0,3; 0,5; 0,6; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 20; 30; 50; 100*

### **Tip i priprava uzorka**

*Uzorak se stavlja u odgovarajuće posudice i po potrebi temperira*

### **Stupanj iskorištenja**

*Po potrebi*

## Slika

