



APARAT:

Tresilica (Gyrotory water bath shaker)

PROIZVOĐAČ I MODEL:

New Brunswick Scientific N.J. USA, Model G76

Kratki opis metode:

Stavljanje uzoraka u tresilicu

Namjena:

Stavljanje uzoraka u tresilicu radi mješanja, homogenizacije, aeracije i uzgoja kultura

Tehničke značajke:

Brzina: 10, temperatura od 0 °C – 100°C

Tip i priprava uzorka:

Organski uzorci do 300 ml